

警告用户

- 1: 控制器安装好后，传感器请用塑料布包装严实，防止传感器进水或进潮气。
- 2: 包传感器用塑料布，请用包装箱内塑料薄膜。
- 3: 正确的包装方法是：用塑料布从传感器的下方吊杆处包起，一层一层押茬包紧，直到把整个传感器包严实，把传感器上的黑橡胶套，也一起包严实。
- 4: 传感器插头处连接，应该往下折一个大弯，防止雨水顺传感器线，进入插头受潮。
- 5: 为了您的顺利生产，没有按以上的正确方法包装传感器而引起的故障，本公司维修时，将收取维修费用。
- 6: 在四种物料的控制中，料 4 为加大接触器，有使用螺旋输送泵的用户，请把输送泵电机线接在料 4 上。
- 7: 校秤时，必须先把秤量斗的四角校平，然后在校秤，具体办法参阅“使用说明书”第 7 页“XK3120 配料控制器初次使用步骤”进行操作。
- 8: 如有其他疑问，请拨打电话 **0371-68044348** 咨询。

郑州市志田电子科技有限公司